

A3 - Kabel zum Extrudermotor

Benötigte Teile


Beschreibung	Anzahl	Bild
Kabel Lapp Unitronic LiYCY 4 x 0,14 mm ²	1 x 1000 mm	
Krimpkontakte (w)	8	
Krimpgehäuse 4-polig	2	
Schrumpfschlauch schwarz D = 4 mm	2 x 30 mm	

Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Krimpzange
Seitenschneider
Abisolierzange
Heissluftfön

Step by Step


- beide Seiten 20 mm abisolieren




-
- Übergänge jeweils mit Schrumpfschläuche versehen




-
- Litzen beide Seiten 4 mm abisolieren



-
- beide Seiten Krimpkontakte anbringen



-
- auf einer Seite Krimpgehäuse anbringen, Reihenfolge der Farben: 1. grün, 2. gelb, 3. weiß, 4. braun



-
- anderes Krimpgehäuse wird erst nach durchfädeln des Kabels angebracht (Schritt B-8), Farben gleiche Reihenfolge