

Headless Bass


Ressourcen

Holz


- Bubinga
- Ebenholz
- Mahagonie
- Wenge Fournier
- Walnuss Wurzelholz




Design



Lasercutting Templates







[Video](#)

Mechanik

- CAD Design



- Messing Profile auf Maße kappen



- Fräsen, Drehen, Bohren, Senken, Schleifen, ...

[Video \(Prototyp\)](#)





- GCode:

Werkbett 1

```
%
```

```
(Creates a nice bed to place the workpiece)
```

```
G21 (using mm)
```

```
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.5 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<width> = [15 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)
#<length> = [93.8 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)
#<depth> = -2
```

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

(Corners)

```
G00 X[#<width> * 0.5] Y[#<length> * 0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 X[#<width> * -0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 Y[#<length> * -0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

```
G00 X[#<width> * 0.5]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G00 Z[#<z-safe>]
```

(Return to Origin)

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

(Square)

```
G00 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]
```

```
G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]
G01 Y[#<length> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 Y[#<length> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]
```

```
G01 Y0 F[#<feedrate>]
```

```
G00 Z[#<z-safe>]
```

(Return to Origin)

```
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
```

%

Aussparung 1

```
%  
  
(Creates the first, closed pocket)  
  
G21 (using mm)  
G40 (manual toolrad comp)  
  
(Operation config)  
#<z-safe> = 20 (safe height)  
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)  
#<toolrad> = 4  
#<feedrate> = 200  
  
(Workpiece params)  
#<wp_length> = 93.8  
#<width> = [12 + 0.2] (0.1mm margin on each side)  
#<length> = 40  
#<depth> = [8 + 1] (1mm safety margin)  
  
#<steps> = [#<depth> / #<z-feed>]  
  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
G00 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - 8] X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]  
  
#<current_depth> = [#<depth>]  
  
0101 repeat [#<steps>]  
  
    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]  
  
    G01 Z[#<current_depth>] F[#<feedrate> * 0.05]  
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - #<length> - 8] F[#<feedrate>]  
    G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]  
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - 8] F[#<feedrate>]  
    G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]  
  
0101 endrepeat  
  
G00 Z[#<z-safe>]  
  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
%
```

Aussparung 2

```

%
(Creates a the second, open pocket)
(flip workpiece with closed pocket facing down on the clamped side)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_length> = 93.8
#<width> = [12 + 0.2] (0.1mm margin on each side)
#<length> = 46.9
#<depth> = [8 + 1] (1mm safety margin)

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed>]

G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

    G01 Z[#<current_depth>] F[#<feedrate>]
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 - #<toolrad> - #<length>] F[#<feedrate>]
    G01 X[#<width> * -0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
    G01 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] F[#<feedrate>]
    G01 X[#<width> * 0.5 - #<toolrad>] F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

G00 Z[#<z-safe>]

(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
%
```

Seitliche Verrundung

```

%
(create a bevel on the back side)
```

```

(clamp workpiece on open pocket)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_width> = 15
#<depth> = [10 + 1] (1mm safety margin)
#<bevel> = 3
#<wp_length> = [93.8 - #<bevel> + 2.5]

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed> * 0.5]

G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

        G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
        G03 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] I[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1]
F[#<feedrate>]
        G01 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad> + [#<bevel> + #<toolrad>]]
F[#<feedrate>]
        G03 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad>] Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>
- [#<bevel> + #<toolrad>]] J[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1] F[#<feedrate>]
        #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

        G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
        G02 X[#<wp_width> * -0.5 - #<toolrad> + [#<bevel> + #<toolrad>]]
Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>] I[[#<bevel> + #<toolrad>]] F[#<feedrate>]
        G01 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
F[#<feedrate>]
        G02 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - [#<bevel> + #<toolrad>]]
X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>] J[[#<bevel> + #<toolrad>] * -1]
F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

```

```
G00 Z[#<z-safe>]  
  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
%
```

Werkbett 2

```
%  
  
(Creates a nice bed to place the workpiece)  
  
G21 (using mm)  
G40 (manual toolrad comp)  
  
(Operation config)  
#<z-safe> = 20 (safe height)  
#<z-feed> = 0.5 (depth feed steps)  
#<toolrad> = 4  
#<feedrate> = 200  
  
(Workpiece params)  
#<width> = [10 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)  
#<length> = [93.8 + 0.5] (2 x .25mm margin for workpiece)  
#<depth> = -2  
  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
(Corners)  
  
    G00 X[#<width> * 0.5] Y[#<length> * 0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 X[#<width> * -0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 Y[#<length> * -0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
  
    G00 X[#<width> * 0.5]  
    G01 Z[#<depth>] F[#<feedrate>]  
    G00 Z[#<z-safe>]  
(Return to Origin)  
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]  
  
(Square)
```

```

G00 X[#:width] * 0.5 - #<toolrad>
G01 Z[#:depth] F[#:feedrate]
G01 Y[#:length] * -0.5 + #<toolrad> F[#:feedrate]

G01 X[#:width] * -0.5 + #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 Y[#:length] * 0.5 - #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 X[#:width] * 0.5 - #<toolrad> F[#:feedrate]
G01 Y0 F[#:feedrate]

G00 Z[#:z-safe]
(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#:z-safe]

%

```

Vordere Verrundung

```

%(Creates the second bevel on the front side)
%(flip workpiece with closed pocket facing down on the clamped side)

G21 (using mm)
G40 (manual toolrad comp)

(Operation config)
#<z-safe> = 20 (safe height)
#<z-feed> = 0.25 (depth feed steps)
#<toolrad> = 4
#<feedrate> = 200

(Workpiece params)
#<wp_length> = 88
#<wp_width> = 10
#<depth> = [15 + 1] (1mm safety margin)
#<bevel> = [10 + #<toolrad>]

#<steps> = [#<depth> / #<z-feed> * 0.5]

G00 X0 Y0 Z[#:z-safe]

G00 Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad> - #<bevel>] X[#<wp_width> * 0.5 +
#<toolrad>]

#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

#<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#:feedrate]

```

```

G03 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad> - #<bevel>] Y[#<wp_length> * 0.5 +
#<toolrad>] I[#<bevel> * -1] F[#<feedrate>]
#<current_depth> = [#<current_depth> - #<z-feed>]

G01 Z[#<current_depth> - 2] F[#<feedrate>]
G02 X[#<wp_width> * 0.5 + #<toolrad>] Y[#<wp_length> * 0.5 + #<toolrad>
- #<bevel>] J[#<bevel> * -1] F[#<feedrate>]

0101 endrepeat

G00 Z[#<z-safe>]

(Return to Origin)
G00 X0 Y0 Z[#<z-safe>]
%

```

- Knöpfe Rändeln für mehr Grip



- Kopfstück designen
- Fräsen, Bohren
- Auf Halsprofil anpassen (Feilen)

Hals

- Trussrod Kanal fräsen ✓



- Template mit Lasersaur schneiden ✓
- Grob mit Band- oder Stichsäge zusägen ✓
- Feinarbeit mit Kopierfräser und der Unterfräse ✓
- ...



- Halsprofil: Verrundetes Trapez mit abflachende Flanken zum Korpus bei konstanter Höhe (mal ein kleines Experiment und Variation einer moderneren Form)



Korpus

- Template mit Lasersaur schneiden ✓
- Grob mit Band- oder Stichsäge zusägen ✓
- Bubinga Flügel:
 - ~~Kammern mit Forstner Bohrern an der Bohrpresse verteilen~~
 - Aussparung für Elektronik fräsen → CNC
 - GCode mit inkscape erzeugen und editieren: ✓

```
%  
  
G21 (using mm)  
G40 (manual toolrad comp)  
  
#<feed_rate> = 400.000000 (Feed definition)  
#<z_feed_rate> = 100.000000 (Feed definition)  
  
#<depth> = 32 (Pocket depth)  
#<z_feed> = 0.5  
  
#<z_offset> = [-1 * #<depth>] (Z axis offset)  
#<x_offset> = 0 (X axis offset)  
#<y_offset> = 0 (Y axis offset)  
  
#<z_safe> = [30 - #<z_offset>]  
  
G00 Z[#<z_safe> + #<z_offset>]
```

```

#<steps> = [#<depth> / #<z_feed>]
#<current_depth> = [#<depth>]

0101 repeat [#<steps>]

    #<current_depth> = [#<current_depth> - #<z_feed>]

    G01 X[32.054936 + #<x_offset>] Y[22.882033 + #<y_offset>]

    G01 Z[ #<current_depth> + #<z_offset>] F [ #<z_feed_rate>](Penetrate)

    ...


    G01 X[-19.484225 + #<x_offset>] Y[16.651272 + #<y_offset>] Z[
    #<current_depth> + #<z_offset>]

0101 endrepeat

G00 Z[#<z_safe> + #<z_offset>]
G00 X0 Y0
%

```

- Fräsen <https://www.youtube.com/watch?v=IJDeGeCIE6Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=X-4hhXkSM1g>
- Walnuss Wurzelholz Top:
- Resawing (in 10mm dicke Bretter sägen) ✓



- evtl. mit Epoxy stabilisieren (Astlöcher) ✓



- Walnuss Wurzelholz Decke und Bubinga Flügel verleimen ✓



- Feinarbeit mit Kopierfräser an der Unterfräse
 - Im Kampf Fräse gegen Bubinga gewann meistens dann doch das Holz: Sehr dicht, Extrem lange Fasern und sehr spröde ... -> Trommelschleifer ✓




- Flügel mit Hals verleimen



- Grobe Profilierung des Korpus mit Shinto Sägeraspel und Stechbeitel



Pickups



- 3D Drucken
- Wickeln
- mit 2/3 Bienenwachs/Paraffin einkapseln um mikrofonische Effekte zu verhindern


- Ausmessen (Spectrum Analyzer?)

Elektronik

- Passiv/Aktiv?
- DSP?

Griffbrett

- Oberfläche glatt hobeln ✓



- Template Lasern ✓
- Grob zusägen an der Bandsäge ✓
- Feinschliff mit Kopierfräser ✓
- Mit Hals verleimen
- Schnitte für Bünde/Furnierstreifen
 - Radius (<http://en.wikipedia.org/wiki/Fingerboard#Parameters>):
 - konstant (12,,) mit Schleifklotz erzeugen
 - Konisch mit Schlitten und Oberfräse

Finish

- Hartwachsöl (Selber mischen oder Osmo High Solid)
 - 2 Teile Carnauba und 3 Teile Bienenwachs im Wasserbad schmelzen



- Terpentinbalsam und Leinöl beigeben
- Schütteln beim Erkalten (30-60min)



- Mischung teilen, erwärmen im Wasserbad und mit Leinöl und Terpentinbalsam verdünnen bis im kalten Zustand die Konsistenz passt (dickflüssig für ölen oder hartes Wachs zum polieren)



Weiterführende Links

- [Thread auf TalkBass](#)