Maschinen im FabLab -- Maße

Aussenmaße: Breite x Tiefe x Höhe

Arbeitsbereich: Breite x Tiefe vor der Maschine

Maße in cm

CNC-Maschinen	Außenmaße	Arbeitsbereich	Bemerkungen
3D-Drucker HEXAGON_V2	40x40x100		
3D Drucker Grillfackel	80x65x52		
3D Drucker Prusa	50x50x80		
Lasercutter	200x130x125		
CNC-Fräse "Step Craft"	90x120x90		
Proxxon MF 70 (CNC)	50x35x42		
PCB Laser Belichter	62x64x14		
Schneidplotter	90x25x22		
Maschinen	Außenmaße	Arbeitsbereich	Bemerkungen
Vakuumformer	22x60x62		
Textilpresse	42x65x35		
Unterfräse			
Standbohrmaschine	50x90x180		
Nähmaschine Adler			
Nähmaschine Pfaff			
Drehmaschine	120x60x52		
Kompressor	25x60x60		
Drucker	Außenmaße	Arbeitsbereich	Bemerkungen
Drucker	42x38x18		
Großformatdrucker	140x45x35		
Etikettendrucker	24x30x20		

Kleinmaschinen

Diese Liste ist bei weitem noch nicht vollständig!

Bohren	Außenmaße	Bemerkung
2x Akkubohrer Kingcraft KCC-1800 18V		
Akkubohrer Mannesmann 17995 24V		
Akkubohrer Kinzo 72180 14.4V		
Bohrmaschine Kinzo 72192		
(Schlag)Bohrmaschine Mannesmann 12535		
Bohrständer 40mm		
Bohrhammer Mannesmann 12580		
Sägen	Außenmaße	Bemerkung
Akku Kreissäge		

Bohren	Außenmaße	Bemerkung
Kappsäge Parkside		
Tischkreissäge		
Stichsäge Festool		
Säbelsäge		
Feinschnittsäge		
Multifunktionswerkzeug Bosch PMF		
Verbinden	Außenmaße	Bemerkung
Lötpistole 100W: Meister MLP 100 S		
Handtacker		
Trennen	Außenmaße	Bemerkung
Flex 240mm		
Schleifen	Außenmaße	Bemerkung
Bandschleifer Bosch		
(Akkus)Feinbohrschleifer Parkside PFBS 9.6 A1		
Schleifstein Hanning HSP60/1-131		

Arbeitsplätze

Hilfsmittel	Außenmaße	Arbeitsbereich	Bemerkungen
Elektronikecke			
Werkbank			
Außen-Werkbank			
Tische	160x80x76		Beine: 5x5, Tischplatte: 2,5

Sonstiges

Hilfsmittel	Außenmaße	Arbeitsbereich	Bemerkungen
Spülmaschine	56x46x45		