


B21 - Display verkabeln und montieren


Benötigte Teile

| Beschreibung | Anzahl | Bild |
|-----------------------------------|--------|--|
| bisher aufgebauter Drucker | 1 | |
| RADDS Display 20 x 4 incl. Kabel | 1 | |
| Displayblende - Acryl orange 3 mm | 1 |  |
| Druckteil display_gehaeuse_v_2_3 | 1 |  |
| Druckteil display_taster_v_2_0 | 2 |  |
| Druckteil display_knob_v_2_2 | 1 | |
| Schrauben DIN912 M3 x 8 | 4 | |
| Schrauben DIN912 M3 x 16 | 4 | |
| Muttern DIN934 M3 | 4 | |

Benötigte Werkzeuge

| Beschreibung |
|--|
| Inbusschlüssel mit Kugelkopf SW 2,5 mm |
| Gewindebohrer M3 |
| Spiralbohrer 3 + 5 mm |

Explosionszeichnung



Step by Step

• ###







HEXAGON V2




HEXAGON V2





•



•

Animation

[b21.mp4](#)

