

Checkliste vor dem Starten des Schneide-Vorgangs

1. Maschine eingeschaltet?
2. Lasercutter-Innenraum ist frei von Gegenständen?
3. Material ist ordentlich eingelegt?
4. Material liegt eben?
5. Fokus eingestellt?
6. Lasercutter wurde zuvor „gehomed“?
7. Interlock geschlossen (Laser, Deckel, Chiller, Schneidluft, Absaugung)?
8. bei grossen Projekten wurde ggf. kleines Testprojekt absolviert?
9. Sind die Linienfarben den korrekten Leistungs- und Geschwindigkeiten (Materialabhängig) zugeordnet?
10. Bin ich bereit, auch die Kosten für negative Ergebnisse zu tragen?