



Inkscape Plugin (native)

Alternativ das Inkscape Plugin nehmen (getestet auf Windows, sollte auch unter Linux funktionieren).


Menu: Erweiterungen→Exportieren→Plotten.



Die plotterspezifischen Einstellungen einstellen, den richtigen Comport eintippen.



Umbau des Schneidplotters auf USB



Neuste Treiber:

[Treiber](#)

Alternative Downloads:

Win XP, VISTA und Win 7	30.06.2011	1.2 MB	download
--------------------------------	-------------------	---------------	--------------------------

Windows (32 u. 64): 2k, XP, 2003, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7	28.01.2010	876.77 kB	download
MAC: OS8, OS9, OSX, und OSX (Intel)	22.08.2008	325.17 kB	download
Linux Kernel 2.4 oder später seit dem Kernel 2.6.9 integriert	05.11.2007	27.7 kB	download
Windows CE: x86, ARM/XSCALE	05.11.2007	67.17 kB	download