



B21 - Display verkabeln und montieren


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
bisher aufgebauter Drucker	1	
RADD5 Display 20 x 4 incl. Kabel	1	
Displayblende - Acryl orange 3 mm	1	
Druckteil display_gehaeuse_v_2_3	1	
Druckteil display_taster_v_2_0	2	
Druckteil display_knob_v_2_2	1	
Schrauben DIN912 M3 x 8	4	
Schrauben DIN912 M3 x 16	4	
Muttern DIN934 M3	4	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Inbusschlüssel mit Kugelpf SW 2,5 mm
Gewindebohrer M3
Spiralbohrer 3 + 5 mm

Explosionszeichnung



Step by Step

• ###






HEXAGON V2




HEXAGON V2





•



•

Animation

[b21.mp4](#)

