

A3 - Kabel zum Hotend

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Kabel Lapp Unitronic LiYCY 10 x 0,14 mm ²	770 mm	
Schrauben DIN912 M3 x 10	2	
Krimpkontakte JST (m)	8	
Krimpgehäuse JST 2-polig	4	
D-Sub 9 Stecker	1	
D-Sub 9 Gehäuse	1	
Schrumpfschlauch rot D = 6 mm	1 x 20 mm	
Schrumpfschlauch blau D = 6 mm	1 x 20 mm	
Schrumpfschlauch gelb D = 6 mm	1 x 20 mm	
Schrumpfschlauch grün D = 6 mm	1 x 20 mm	
Schrumpfschlauch schwarz D = 2,5 mm	8 x 10 mm	
Schrumpfschlauch schwarz D = 6 mm	2 x 30 mm	

Benötigtes Werkzeug

Beschreibung
Krimpzange
Seitenschneider
Abisolierzange
Heissluftfön