

Wartungsplan CNC Fräse

1. Maschine Grundreinigen
2. Alle Umlaufspindeln mit Spezialfett erneut einfetten
3. Spiel überprüfen und bei Not nachkalibrieren