

Schlagbohrmaschine Bosch GSB 21-2 RCT



- Leerlaufdrehzahl Gang 1: 0 - 900 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl Gang 2: 3.000 min⁻¹
- Max. Drehmoment: 43 Nm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Nenneingangsleistung: 1.300 W

Bilder





Dokumente/Links

[Produktseite des Herstellers](#)
[Bedienungsanleitung](#)

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit
-------	---------------	-----------