

Sicherheitspiktogramme

Sicherheitspiktogramme sollen der schnellen, klaren und deutlichen Kennzeichnung von **Verboten** (rote Schilder), **Gefahren** (gelbe Schilder) sowie **Geboten** (blaue Schilder) dienen.

Siehe auch: [BGHM: Sicherheitszeichen](#)

Sollten die Piktogramme jemals aktualisiert werden müssen → [siehe hier](#)

TODO: Copy-Paste-able DokuWiki Snippets für jedes Piktogramm hinzufügen! (→ Scraper anpassen)

Verbotszeichen

Siehe auch: [BGHM: Verbotszeichen](#)

 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	 D-P022 Besteigen für Unbefugte verboten	 P001 Allgemeines Verbotsschild	 P002 Rauchen verboten
 P003 Keine offene Flamme	 P004 Für Fußgänger verboten	 P005 Kein Trinkwasser	 P006 Für Flurförderzeuge verboten
 P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern	 P010 Berühren verboten	 P011 Mit Wasser löschen verboten	 P012 keine schwere Last

 P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten	 P014 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten	 P015 Hineinfassen verboten	 P016 Mit Wasserspritzen verboten
 P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen	 P021 Mitführen von Hunden verboten	 P022 Essen und Trinken verboten	 P023 Abstellen oder Lagern verboten
 P024 Betreten der Fläche verboten	 P027 Personenbeförderung verboten	 P028 Benutzen von Handschuhen verboten	 P031 Schalten verboten
 WSP001 Laufen verboten			

Warnzeichen

Siehe auch: [BGHM: Warnzeichen](#)



D-W021 Warnung vor
explosionsfähiger
Atmosphäre



W001 Allgemeines
Warnzeichen



W002 Warnung vor
explosionsgefährlichen
Stoffen



W003 Warnung vor
radioaktiven Stoffen



W004 Warnung vor
Laserstrahl



W005 Warnung vor
nicht ionisierender
Strahlung



W006 Warnung vor
magnetischem Feld



W007 Warnung vor
Hindernissen am
Boden



W008 Warnung vor
Absturzgefahr




W009 Warnung vor
Biogefährdung



W010 Warnung vor
niedriger Temperatur
Frost



W011 Warnung vor
Rutschgefahr



W012 Warnung vor
elektrischer
Spannung



W014 Warnung vor
Flurförderzeugen



W015 Warnung vor
schwebender Last



W016 Warnung vor
giftigen Stoffen



W017 Warnung vor
heißer Oberfläche



W018 Warnung vor
automatischem
Anlauf



W019 Warnung vor
Quetschgefahr



W021 Warnung vor
feuergefährlichen
Stoffen

			
W023 Warnung vor ätzenden Stoffen	W024 Warnung vor Handverletzungen	W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen	W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
			
W027 Warnung vor optischer Strahlung	W028 Warnung vor brandfördernden Stoffen	W029 Warnung vor Gasflaschen	

Gebotszeichen

Siehe auch: [BGHM: Gebotszeichen](#)

			
M001 Allgemeines Gebotszeichen	M003 Gehörschutz benutzen	M004 Augenschutz benutzen	M008 Fußschutz benutzen
			
M009 Handschutz benutzen	M010 Schutzkleidung benutzen	M011 Hände waschen	M012 Handlauf benutzen

 M013 Gesichtsschutz benutzen	 M014 Kopfschutz benutzen	 M015 Warnweste benutzen	 M017 Atemschutz benutzen
 M018 Auffanggurt benutzen	 M020 Rückhaltesystem benutzen	 M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten	 M022 Hautschutzmittel benutzen
 M023 Übergang benutzen	 M024 Fußgängerweg benutzen	 M026 Schutzschürze benutzen	 WSM001 Rettungsweste benutzen

Weitere Piktogramme

Rettungszeichen

BGHM: Rettungszeichen

Brandschutzzeichen

BGHM: Brandschutzzeichen

Gefahrstoffe

BGHM: Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Leitern

BGHM: Piktogramme Leitern