

Dokumentation Aufbau

A - Vorarbeiten

- [A1 - Kabel Endstops konfektionieren](#)
- [A2 - Kabel zum Hotend konfektionieren](#)
- [A3 - Kabel zum Extrudermotor konfektionieren](#)
- [A4 - Kabel Stromversorgung intern konfektionieren](#)
- [A5 - Kabel Netzteil - Drucker konfektionieren](#)
- [A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren](#)
- [A7 - Kabel Motoren X/Y/Z-Achse konfektionieren](#)
- [A8 - Rods kleben](#)
- [A9 - Loch bohren in Profil](#)
- [A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren](#)
- [A11 - Hotend vormontieren](#)
- [A12 - Dauerdruckplatte vormontieren](#)
- [A13 - Motortreiber löten](#)

B - Zusammenbau

- [B1 - Motoren anschrauben](#)
- [B2 - Carriages vormontieren](#)
- [B3 - Anschlussblende vorbereiten](#)
- [B4 - Schienen vormontieren](#)
- [B5 - Längsprofile vorbereiten](#)
- [B6 - Bodengruppe aufbauen](#)
- [B7 - Deckengruppe aufbauen](#)
- [B8 - Längsprofile mit Verkabelung montieren](#)
- [B9 - Bodengruppe montieren](#)
- [B10 - Umlenkrollen montieren](#)
- [B11 - Schienen ausrichten und festschrauben](#)
- [B12 - Gleitführungen einstellen](#)
- [B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren](#)
- [B14 - Rods anschrauben](#)
- [B15 - Hotend montieren und festschrauben](#)
- [B16 - Effektor anschrauben](#)
- [B17 - Extruder montieren und Hotend verkabeln](#)
- [B18 - Bodenplatte montieren und Elektronik anschrauben](#)
- [B19 - Elektronik verkabeln](#)
- [B20 - Arbeitsplatte montieren](#)
- [B21 - Display verkabeln und montieren](#)
- [B22 - Oberes Stützkreuz und Spulenhalter montieren](#)
- [B23 - Dauerdruckplatte verkabeln und festschrauben](#)
- [B24 - Aufkleber anbringen](#)

C - Firmware

- [C1 - Firmware aufspielen](#)

D - Kalibrieren

- [D1 - Extruder kalibrieren](#)
- [D2 - Auto PID Hotend](#)
- [D3 - Delta Drucker kalibrieren](#)

E - Software

- E1 - Hostprogramm installieren
- E2 - Slicerprofile installieren
- E3 - erster Druck

[zurück](#)