

Maschinenübersicht

[Übersicht und Galerie](#)

Maschinen Status

CNC-Maschinen	Zustand	Benutzung	Bemerkungen	Maschinenwart
3D-Drucker HEXAGON_V2 1	benutzbar	nach Einweisung	5 Cent pro Gramm Filament	Gerd
3D-Drucker HEXAGON_V2 2	benutzbar	nach Einweisung	5 Cent pro Gramm Filament	Gerd
3D Drucker Grillfackel	benutzbar	nach Einweisung	5 Cent pro Gramm Filament	Timo
3D Drucker Form 2	benutzbar	nach Einweisung	vorläufig 0,40€/ml	Manuel, Philip, Gerd
Lasercutter	benutzbar	nach Einweisung	nur für Mitglieder	Wolfgang, Sarah, Sebastian, Philip
CNC-Fräse "Step Craft 600"	nicht einsatzbereit!			Markus Moch
Proxxon MF 70 (CNC)	benutzbar	nach Einweisung		Philip C.
Maschinen	Zustand	Einweisung	Bemerkungen	Maschinenwart
Reflow Ofen	benutzbar	nach Einweisung	in der Elektronik Ecke	David Bauer
Induktionssesse	nicht benutzbar	nach Einweisung	unter der Drehmaschiene	Thore Mehr
Vakuumformer	benutzbar	frei		Sven
Textilpresse	benutzbar	schnelle Einweisung		Wolfgang
Unterfräse	demontiert	derzeit nicht verwendbar		Arne Rick
Nähmaschine Pfaff	benutzbar	frei	unter der Drehmaschiene	Werner
Schneidplotter	benutzbar	nach Einweisung	-	Thore Mehr
Standbohrmaschine	benutzbar	nach Einweisung	kein Keilriemenwechsel ohne Sondereinweisung	
Tischbohrmaschine	benutzbar	nach Einweisung	Schalter ausserhalb des sichtbaren Bereichs	
Hängemotor	eingeschränkt benutzbar	nach Einweisung		

CNC-Maschinen	Zustand	Benutzung	Bemerkungen	Maschinenwart
Drehmaschine	nicht benutzbar, verliehen	→ für geschlossenen Benutzerkreis nach individueller Erlaubnis durch Maschinenwart od. Werkstattdleiter		
Wärmebildkamera	benutzbar	nach Einweisung, Herausgabe durch Labsitter		
Drucker	Zustand	Benutzung	Bemerkungen	Maschinenwart
Pagewide 477dw	benutzbar	frei, 5ct/Seite bei großen Aufträgen		Philip C.
Etikettendrucker	benutzbar	frei		Philip C.
Sublimationsdrucker	benutzbar			Philip C.

Übersicht

- [Maschinen im FabLab -- Maße](#)
- [Neubeschaffung Laser omtech Max-1060](#)
- [Vorschlag: Beschaffung eines neuen Lasercutters](#)
- [Maschinenpaten](#)
- [Epson Stylus Photo 1400 A3+](#)
- [Planung Lab Server](#)

Hilfsmittel

Hilfsmittel	Zustand	Einweisung	Bemerkungen	Maschinenwart
Außen-Werkbank	benutzbar	Vorsicht mit Handwerkzeugen!	Arbeitsplatte schonen!	Markus Moch